



## Lallier Honda 40/640

215 des Migrateurs  
Lachenaie  
J6V 0A8

1 581 703-7666

### Marque / Modèle

Honda Odyssey Touring

Année Odomètre indiqué / réel\*

2018 109 919 km

Transmission Traction

automatique traction avant

Moteur Carburant

6 cyl. régulier

Numéro de série Numéro d'inventaire

Y0085



### ÉQUIPEMENTS

### PRIX DE VENTE

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Siège électrique conducteur, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Climatisation arrière, Télédéverrouillage, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Volant chauffant, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Phares anti-brouillard, Coussins gonflables pour le passager, Dégivreur arrière, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, DéTECTeur de pluie, Accroche-bagages, Toit ouvrant, Phares Xénon, Peinture deux tons, AM/FM stéréo, Bluetooth, Sièges baquets, Sièges arrière escamotables, Dossier Arrière divisé, 3eme rangée, Tachymètre, Caméra de recul, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Miroirs signal de courbe intégré, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Sièges arrières traversables, Sièges cuir, Siège banc séparé, Contrôles audio sièges arrières, Conduit chauffant

**33 995 \$**

Taxes en sus.

### Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

### Catégorie

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A  6 mois ou 10 000 km B  3 mois ou 5 000 km C  1 mois ou 1 700 km

D  Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)

E  Aucune garantie

### Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

### Commentaires

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

### Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

autoExpert.ca

No. étiquette : 8726717